

Date 1/5/2025	Bulletin # 130	Modèle Modèles GT1175 U30
Sujet Fin de vie de l'opérateur DS-150		

Problème/Symptôme

Le DS150 n'est plus disponible à l'achat puisqu'il a atteint la fin de sa vie.

Solution

Achetez un kit de rétrofit pour remplacer tous les composants du collecteur de culasse.

Les kits comprennent un moteur VS-150, un support de montage du moteur, une roue folle, des supports de courroie, une courroie et de la quincaillerie. Installez le kit de rénovation pour remplacer l'opérateur obsolète du DS-150.

Numéros de pièces du kit de rétrofit :

- A-01423, Unités coulissantes standard
- A-01454, Unités de glissement télescopique

Numéros de modèle applicables

Toutes les unités GT1175 contenant des composants U-30.

Contact

NABCO Entrances, Inc.

Département de soutien technique
Techsupport@nabcoentrances.com
1-877-622-2694 poste 3