

Date 27/05/2026	Bulletin n° 138	Modèle Toutes les unités USI/ICU et les commandes NABCO nécessitant du vinyle
Objet Remplacement du vinyle		

Problème/Symptôme

Dans le cadre d'une amélioration de la conception, le service d'ingénierie de NABCO a conçu un nouveau joint d'étanchéité en vinyle doté d'un talon d'ancrage plus robuste qui ne peut pas s'arracher ni se détacher.


Solution

Le nouveau joint en vinyle M-02463 remplace directement le joint M-71241 existant, couramment utilisé sur les portes ICU/USI et autres applications NABCO où l'on souhaite éviter l'utilisation de coupes-froid à brosse. Le modèle M-02463 présente une conception beaucoup plus facile à installer, sans qu'il soit nécessaire de retirer les panneaux.



M-71241

Ancien



M-02463

Nouveau

Références des modèles concernés

- Série GT2100
- Série GT2400
- Toute unité commandée avec l'option vinyle au lieu de coupes-froid à brosse



Bulletin technique

Coordonnées

NABCO Entrances Inc.

Service d'assistance technique
Techsupport@nabcoentrances.com
1-877-622-2694 Ext 3