



Bulletin technique

Date	Bulletin #	Modèle
1/23/2025	132	Portes coulissantes NABCO GT1175
Sujet		
Changement d'apparence/mise à jour de l'interrupteur à bascule et du commutateur à clavier		

Avis

NABCO a redessiné l'interrupteur à bascule et l'interrupteur à clé utilisés avec la porte coulissante automatique GT1175. Les nouveaux interrupteurs maintiennent le même fonctionnement, la même taille, le même câblage, les extrémités de la prise, les interrupteurs et le matériel de montage que les versions précédentes.

Le seul changement concerne le matériau de la plaque frontale et les symboles remplacent les mots indiquant la position/mode de la porte. Le style précédent avec des mots sur la plaque frontale a été abandonné et n'est plus disponible.

REMARQUE : Les numéros de pièce pour les nouveaux interrupteurs sont les mêmes que pour les modèles précédents.

Voyez les images ci-dessous pour voir les conceptions précédentes d'interrupteurs à bascule/interrupteur à clavier, comparées au nouveau design d'interrupteur à bascule/interrupteur à clé. La page suivante présente une description des symboles.

Conception précédente de la plaque
frontale des commutateurs à bascule et

Part # M-00428


Part # M-01144



Nouveau design de plaque frontale pour
interrupteur basculant et clavier avec


Part # M-00428

Part # M-01144




Descriptions of symbols

Rocker Switch
Part # M-00428



Key Switch
Part # M-01144



Numéros de modèle applicables

- Interrupteur à clé - M-01144
- Interrupteur à bascule - M-00428

Contact

NABCO Entrances, Inc.

Département de soutien technique
Techsupport@nabcoentrances.com
 1-877-622-2694 poste 3